


Reprise des 38 parkings en enrobé 6cm après décapage
Changement des demi rondin bois
Reprise des entrées charretières en enrobés



Aménagement de la zone dégradée et gestion des eaux
Enrobé sur 6cm avec bordure réhaussée P2 arrière
Aménagement d'un petit boulo-drome